

| Sted | Adresse | Funktion (Skole, daginstitution, hal m.v.) | Beskrivelse af opgaven/projektet |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Espebo Børnecenter (selvejende inst) | Ryetevej 157, Værløse | Daginstitution | Derudover er der en del udvendigt træværk, der trænger til renovering/maling samt udearealer/legeplads der trænger til renovering. |
| Børnehusene | Ryttergårdsvej 100-102, Farum | Daginstitution | Ny fjernvarmcentral |
| Børnehuset Birkhøj | Birkhøjterrasserne 2A, Farum | Daginstitution | Facade vinduer gulve |
| Børnehuset Lyngholm | Hvilebækgårdsvej 15-17 | Daginstitution | Gulve, vinduer og ventilation |
| Dalgårdens Børnehus | Dalsø Park 107, Værløse | Daginstitution | Facader skal renoveres (afrenses). Klinkegulve i garderobeområdet skal eftergås (fuges). Drørover er deren del udvendigt træværk, der trænger renovering/maling samt udearealer/legeplads der trænger til renovering, samt ventilation |
| Espebo Børnecenter (selvejende inst) | Ryetevej 157, Værløse | Daginstitution | Ventilation, gulve, tag, vinduer |
| Farum Vejgård | Stavsholtvej 170 | Daginstitution | Klinkegulve i garderobeområdet skal eftergås (fuges). |
| Farum Vejgård | Stavsholtvej 170A, Farum | Daginstitution | Total renovering |
| Græshoppen | Gammelgårdsvej 15, Farum | Daginstitution | Ny fjernvarmcentral |
| Græshoppen | Gammelgårdsvej 15, Farum | Daginstitution | Nye vinduer og døre |
| Lyngholmskolens Gruppeordning | Hvilebækgårdsvej 19, Farum | Daginstitution | Ny fjernvarmcentral |
| Nørreskoven | Høje Loftsvænge 46 | Daginstitution | Generel vedligehold - opfølgning og udspecificeres |
| Paletten | Ryttergårdsvej 106, Farum | Daginstitution | Legeplads |
| Ryete Børnehus | Bavnehøj Park 4, Værløse | Daginstitution | Ventilation |
| Skomagerbakken | P.E. Rasmussensvej 5, Farum | Daginstitution (Privat/selvejende) | Renovering af gavl på bygning |
| Flere steder | Flere steder | Flere steder | Udskiftning af vekslere eller gasfyr i daginstitutioner (Domea ejendomme) |
| Hareskov Skole | Poppel Alle 6, Hareskov | Folkeskole | Udskiftning af vinduer |
| Lille Værløse Skole | Ryetevej 1, Værløse | Folkeskole | Trangsækkefølge - Toiletter |
| Lyngholmskolen | Hvilebækgårdsvej 1, Farum | Folkeskole | Trangsækkefølge - Toiletter |
| Stavsholtskolen | Stavsholtvej 43, Farum | Folkeskole | Etablering af vekslere |
| Syvstjerneskolens | Skovløbervangen 1, Værløse | Folkeskole | APV Ventilation/bygning C |
| Syvstjerneskolens | Skovløbervangen 1, Værløse | Folkeskole | Trangsækkefølge - Vinduer |
| Syvstjerneskolens/Lille Stjernen | Lille Værløsevej 91-93, Værløse | Folkeskole | Trangsækkefølge - Vinduer |
| Søndersøskolen | Kirke Værløsevej 50, Værløse | Folkeskole | Etablering af 4 vekslere |
| Regnbuen | Birkhøjterrasserne 1, Farum | Folkeskole | Ventilation |
| Lyngholmskolens Gruppeordning | Hvilebækgårdsvej 19, Farum | Folkeskole | Legeplads - meget forfalden |
| Gasværket | Birkevang 14A, Hareskov | Folkeskole | Legeplads |
| Regnbuen | Birkhøj terrasserne | Folkeskole | Legeplads |
| Lyngholmskolens Gruppeordning | Hvilebækgårdsvej 19, Farum | Folkeskole | Generel vedligehold byg udvendig og udeareal |
| Flere steder | Flere steder | Forskellige | Mindreoperationer på flere steder på sokkel/fundament, vinduer, dører, tage og udearealer, samt indvendigt med udskiftning af gulve m.m. (Pulje) |
| Farum Kulturhus | Stavsholtvej 3, Farum | Kulturhus | APV -Renovering af facader og vinduer med energioptimering |
| Farum Park | Farum Park 2 | Stadion/Hotel | ABA-anlæg |