

Adresse: Lejrvej 6

Opført: 1855

Bevaringsværdi: 3

Beskrivelse:

Stuehus, 1855, bygning 1:

Fruegård. Stuehus til trelænget gård. Udflyttet fra Kirke Værløse. Fremstår med bevaret udtryk af gård med stuehus og udlænger.

Velproportioneret længehus på høj sokkel. Strå-tækt valmtag med kragtræer og nyere kvist. Taktfaste og symmetriske facader, mod haven med et fremskudt midterparti. Skorsten. Nyere døre og 'boble'vinduer. Overfladekarakteren med grov puds er fremmed.

De tre længer danner en god helhed og en vel-defineret gårdsplads, hvis åbne del afsluttes af en lav mur og piller omkring gennemkørslen. Gården ligger trukket lidt tilbage fra vejen i åbent land og udsigt mod nord over faldende terræn til sø.

Nye døre og vinduer i forskellige formater og typer og overfladekarakteren med grov puds er fremmed, men hovedform og udtryk af gård er bevaret. Velholdt.

Bevaringsværdi 3: *Velproportioneret stuehus med god facadekomposition og en vigtig del af det trelængede anlæg omkring en veldefineret gårdsplads. Velbevaret som gård og dermed af kulturhistorisk værdi og flot beliggenhed i åbent land.*

Udlænge, 1855, bygning 2:

Fruegård. Udlænge (stald) til trelænget gård. Udflyttet fra Kirke Værløse. Fremstår med bevaret udtryk af udlænge med staldvinduer, ubrudte tagflader, porte og revledøre og læsseluger i gavle.

Velproportioneret udlænge med enkelt funktionsudtryk. Strå-tækt valmtag med kragtræer og ubrudte tagflader. Muret gesims. Portgennemgang med buet stik og stråtag. Bygget sammen med stuehus med mure.

De tre længer danner en god helhed og en vel-defineret gårdsplads, hvis åbne del afsluttes af en lav mur og piller omkring gennemkørslen. Gården ligger trukket lidt tilbage fra vejen med åbent land og udsigt mod nord.



Hovedform og udtryk af gård er bevaret. Overfladekarakteren med grov puds er fremmed. Bølgeplader på den udvendige tagflade, og portgennemgangen er lukket. Velholdt.

Bevaringsværdi 3: *Velproportioneret udlænge med enkelt udtryk af funktionsbygning og en vigtig del af det trelængede anlæg omkring en veldefineret gårdsplads. Velbevaret som gård og dermed af kulturhistorisk værdi og flot beliggenhed i åbent land.*

Udlænge, 1855, bygning 3:

Fruegård. Udlænge (lade) til trelænget gård. Udflyttet fra Kirke Værløse. Fremstår med bevaret udtryk af udlænge med staldvinduer, ubrudte tagflader, porte og revledøre og læsseluger i gavle.

Velproportioneret udlænge med enkelt funktionsudtryk. Stråtækt valmtag med kragtræer og ubrudte tagflader. Muret gesims. Portgennemgang med buet stik og stråtag. Bygget sammen med stuehus med mure.

De tre længer danner en god helhed og en veldefineret gårdsplads, hvis åbne del afsluttes af en lav mur og piller omkring gennemkørslen. Gården ligger trukket lidt tilbage fra vejen med åbent land og udsigt mod nord.

Hovedform og udtryk af gård er bevaret. Overfladekarakteren med grov puds er fremmed. Nyere hejseport. Velholdt.

Bevaringsværdi 3: *Velproportioneret udlænge med enkelt udtryk af funktionsbygning og en vigtig del af det trelængede anlæg omkring en veldefineret gårdsplads. Velbevaret som gård og dermed af kulturhistorisk værdi og flot beliggenhed i åbent land.*

Anbefalinger:

Det er samlet set et meget velbevaret anlæg, hvor det især drejer sig om at bevare det, som det er.

Ved næste vinduesudskiftning kan der i stuehuset med fordel vælges vinduer af en traditionel type med ruder, der ikke bobler, og spinkle sprosser.